

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

BIV INNOVA SL.

C/ Gaviotas, 16. Nave 3.

28320 PINTO (Madrid)

Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Collier pour tubes rigides et plastiques / Collar for rigid and plastic pipes MULTIBIV 5865

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

22 ACC LY 278

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : A testing is not required to issue this ACS

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié.

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Colliers pour tubes rigides et plastiques / Collars for rigid and plastic pipes

Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed

(3 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 20 Mai 2022

Date d'expiration / Expiry date : 20 Mai 2027

Commentaires / Comments :

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com

ANNEXE à l'ACS 22 ACC LY 278


Colliers MULTIBIV pour tubes rigides et plastiques couverts par l'ACS 22 ACC LY 278
MULTIBIV collars for rigid and plastic pipes covered with ACS 22 ACC LY 278

5865	Collarín Multibiv E63 (50-63) salida 3/4 PN 16
5866	Collarín Multibiv E63 (50-63) salida 1 PN 16
5867	Collarín Multibiv E63 (50-63) salida 1 1/4 PN 16
5868	Collarín Multibiv E63 (50-63) salida 1 1/2 PN 16
5869	Collarín Multibiv E63 (50-63) salida 2 PN 16
5872	Collarín Multibiv E75 (64-75) salida 3/4 PN 16
5873	Collarín Multibiv E75 (64-75) salida 1 PN 16
5874	Collarín Multibiv E75 (64-75) salida 1 1/4 PN 16
5875	Collarín Multibiv E75 (64-75) salida 1 1/2 PN 16
5876	Collarín Multibiv E75 (64-75) salida 2 PN 16
5877	Collarín Multibiv E75 (64-75) salida 2 1/2 PN 16
5879	Collarín Multibiv E90 (76-90) salida 3/4 PN 16
5880	Collarín Multibiv E90 (76-90) salida 1 PN 16
5881	Collarín Multibiv E90 (76-90) salida 1 1/4 PN 16
5882	Collarín Multibiv E90 (76-90) salida 1 1/2 PN 16
5883	Collarín Multibiv E90 (76-90) salida 2 PN 16
5884	Collarín Multibiv E90 (76-90) salida 2 1/2 PN 16
5886	Collarín Multibiv E110 (96-110) salida 3/4 PN 16
5887	Collarín Multibiv E110 (96-110) salida 1 PN 16
5888	Collarín Multibiv E110 (96-110) salida 1 1/4 PN 16
5889	Collarín Multibiv E110 (96-110) salida 1 1/2 PN 16
5890	Collarín Multibiv E110 (96-110) salida 2 PN 16
5891	Collarín Multibiv E110 (96-110) salida 2 1/2 PN 16
5893	Collarín Multibiv E125 (111-125) salida 3/4 PN 16
5894	Collarín Multibiv E125 (111-125) salida 1 PN 16
5895	Collarín Multibiv E125 (111-125) salida 1 1/4 PN16
5896	Collarín Multibiv E125 (111-125) salida 1 1/2 PN16
5897	Collarín Multibiv E125 (111-125) salida 2 PN 16
5898	Collarín Multibiv E125 (111-125) salida 2 1/2 PN16
5900	Collarín Multibiv E140 (126-140) salida 3/4 PN 16
5901	Collarín Multibiv E140 (126-140) salida 1 PN 16
5902	Collarín Multibiv E140 (126-140) salida 1 1/4 PN16
5903	Collarín Multibiv E140 (126-140) salida 1 1/2 PN16
5904	Collarín Multibiv E140 (126-140) salida 2 PN 16
5905	Collarín Multibiv E140 (126-140) salida 2 1/2 PN16
5907	Collarín Multibiv E160 (141-160) salida 3/4 PN 16
5908	Collarín Multibiv E160 (141-160) salida 1 PN 16
5909	Collarín Multibiv E160 (141-160) salida 1 1/4 PN16
5910	Collarín Multibiv E160 (141-160) salida 1 1/2 PN16
5911	Collarín Multibiv E160 (141-160) salida 2 PN 16
5912	Collarín Multibiv E160 (141-160) salida 2 1/2 PN16
5914	Collarín Multibiv E180 (161-180) salida 3/4 PN 16
5915	Collarín Multibiv E180 (161-180) salida 1 PN 16

ANNEXE à l'ACS 22 ACC LY 278

Colliers MULTIBIV pour tubes rigides et plastiques couverts par l'ACS 22 ACC LY 278
MULTIBIV collars for rigid and plastic pipes covered with ACS 22 ACC LY 278

5916	Collarín Multibiv E180 (161-180) salida 1 1/4 PN16
5917	Collarín Multibiv E180 (161-180) salida 1 1/2 PN16
5918	Collarín Multibiv E180 (161-180) salida 2 PN 16
5919	Collarín Multibiv E180 (161-180) salida 2 1/2 PN16
5921	Collarín Multibiv E200 (181-200) salida 3/4 PN 16
5922	Collarín Multibiv E200 (181-200) salida 1 PN 16
5923	Collarín Multibiv E200 (181-200) salida 1 1/4 PN16
5924	Collarín Multibiv E200 (181-200) salida 1 1/2 PN16
5925	Collarín Multibiv E200 (181-200) salida 2 PN 16
5926	Collarín Multibiv E200 (181-200) salida 2 1/2 PN16
5928	Collarín Multibiv E225 (201-225) salida 3/4 PN 16
5929	Collarín Multibiv E225 (201-225) salida 1 PN 16
5930	Collarín Multibiv E225 (201-225) salida 1 1/4 PN16
5931	Collarín Multibiv E225 (201-225) salida 1 1/2 PN16
5932	Collarín Multibiv E225 (201-225) salida 2 PN 16
5933	Collarín Multibiv E225 (201-225) salida 2 1/2 PN16
5935	Collarín Multibiv E250 (226-250) salida 3/4 PN 16
5936	Collarín Multibiv E250 (226-250) salida 1 PN 16
5937	Collarín Multibiv E250 (226-250) salida 1 1/4 PN16
5938	Collarín Multibiv E250 (226-250) salida 1 1/2 PN16
5939	Collarín Multibiv E250 (226-250) salida 2 PN 16
5940	Collarín Multibiv E250 (226-250) salida 2 1/2 PN16
5942	Collarín Multibiv E280 (251-280) salida 3/4 PN 16
5943	Collarín Multibiv E280 (251-280) salida 1 PN 16
5944	Collarín Multibiv E280 (251-280) salida 1 1/4 PN16
5945	Collarín Multibiv E280 (251-280) salida 1 1/2 PN16
5946	Collarín Multibiv E280 (251-280) salida 2 PN 16
5947	Collarín Multibiv E280 (251-280) salida 2 1/2 PN16
5949	Collarín Multibiv E315 (281-315) salida 3/4 PN 16
5950	Collarín Multibiv E315 (281-315) salida 1 PN 16
5951	Collarín Multibiv E315 (281-315) salida 1 1/4 PN16
5952	Collarín Multibiv E315 (281-315) salida 1 1/2 PN16
5953	Collarín Multibiv E315 (281-315) salida 2 PN 16
5954	Collarín Multibiv E315 (281-315) salida 2 1/2 PN16
5650	Collarín Multibiv E355 (316-355) salida 3/4 PN 16
5651	Collarín Multibiv E355 (316-355) salida 1 PN 16
5652	Collarín Multibiv E355 (316-355) salida 1 1/4 PN16
5653	Collarín Multibiv E355 (316-355) salida 1 1/2 PN16
5654	Collarín Multibiv E355 (316-355) salida 2 PN 16
5655	Collarín Multibiv E355 (316-355) salida 2 1/2 PN16
5656	Collarín Multibiv E400 (356-400) salida 3/4 PN 16
5657	Collarín Multibiv E400 (356-400) salida 1 PN 16
5658	Collarín Multibiv E400 (356-400) salida 1 1/4 PN16



ANNEXE à l'ACS 22 ACC LY 278

Colliers MULTIBIV pour tubes rigides et plastiques couverts par l'ACS 22 ACC LY 278
MULTIBIV collars for rigid and plastic pipes covered with ACS 22 ACC LY 278

5659	Collarín Multibiv E400 (356-400) salida 1 1/2 PN16
5660	Collarín Multibiv E400 (356-400) salida 2 PN 16
5661	Collarín Multibiv E400 (356-400) salida 2 1/2 PN16
5662	Collarín Multibiv E450 (401-450) salida 3/4 PN 16
5663	Collarín Multibiv E450 (401-450) salida 1 PN 16
5664	Collarín Multibiv E450 (401-450) salida 1 1/4 PN16
5665	Collarín Multibiv E450 (401-450) salida 1 1/2 PN16
5666	Collarín Multibiv E450 (401-450) salida 2 PN 16
5667	Collarín Multibiv E450 (401-450) salida 2 1/2 PN16
5668	Collarín Multibiv E500 (451-500) salida 3/4 PN 16
5669	Collarín Multibiv E500 (451-500) salida 1 PN 16
5670	Collarín Multibiv E500 (451-500) salida 1 1/4 PN16
5671	Collarín Multibiv E500 (451-500) salida 1 1/2 PN16
5672	Collarín Multibiv E500 (451-500) salida 2 PN 16
5673	Collarín Multibiv E500 (451-500) salida 2 1/2 PN16

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 20 Mai 2022

Signature :

